


OKRESNÍ ÚŘAD TACHOV - kancelář přednosty
oddělení kultury
T.G.Masaryka 1326 - 347 13 Tachov - tel.:0184/3689
fax :0184/2268



Děkanský úřad
Kostelní 133
348 15 P l a n á

Naše zn.:
674/OK/93
Věc:

Vaše zn.:

Vyřizuje :
Vítková

V Tachově:
30.11.1993

R O Z H O D N U T Í

Okresní úřad Tachov (kancelář přednosty/odd.kultury) podle ustanovení zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení pověřený ze zákona ČNR č.403/92 Sb. o okresních úřadech výkonem státní správy na úseku památkové péče posoudil podle §29 odst. d) zákona ČNR č.20/87 Sb. o státní památkové péči doplněného zákonem č.242/92 Sb. a vyhláškou MK ČR č.476/92 Sb. Vaši žádost ze dne 17.11.1993 o stanovisko k zabezpečovacím pracem na kostele P. Marie v Otíně, zapsaném ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod r.č. 1834. Po šetření na místě stavby a vyjádření Památkového ústavu Plzeň č.j. 4233/93 ze dne 3.8.1993

v y ř á d á

ve smyslu §14 odst.1) zákona č.20/87 Sb. a §9 vyhlášky MK ČR č.66/88 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

Souhlasíme s provedením zabezpečovacích prací k záchraně objektu při splnění těchto požadavků:

- Bude provedeno vyčištění okolí kostela od náletové zeleně a křovin, odstraněna zeleň ze zdiva a provedeno ošetření zamezující dalšímu růstu nežádoucí zeleně.

- Dále je nutno provést odstranění zbytků konstrukce krovů lodi a presbytáře, vyklizení a vyčištění vnitřního prostoru kostela. Při provádění prací nesmí dojít k poškození kamenné gotické křtitelnice, oltářní menzy, omítek v presbytáři s gotickými malbami a kamenného gotického portálu na jižní straně lodi kostela.

- Po odstranění zbytků zničených konstrukcí z klenby nad presbytářem bude provedeno jednoduché zastřešení včetně triumfálního oblouku.

- Po prověření stavu konstrukce věže bude provedena oprava a nové zakrytí nebo havarijní konstrukce sundána a věž provizorně zakryta obdobně jako u presbytáře.

Olán / okres Tachov /
kostel Jana Panny Marie

- původně patrně v souvislosti s tvrzeň, připomínán od 15. stol.
- gotický, postaven v poslední čtvrtině 14. stol.
- loď svisle upravovaná barokní klenbou n. 1768; přibělí a věži/boční věže
- přístavěnou/ přestavěnou klasicistně na poč. 19. stol.
- jednolodní, obříhý s pětibokou uzavřeným presbyteriem, se štvercovou sakristií
- ze severní strany a s hranolovou věží před západním průčelím
- v interiéru presbytáře zbytky středověké malířské výzdoby, klenby s kamennými
- sloupky
- v 80. letech tohoto století bylo usilováno o demolici /LK nepovolilo vzhledem
- k historické hodnotě/
- objekt bez údržby, ve značném stupni chátrání, loď je zcela otavřená bez
- střechy, kroví zřícený věž
- RČ navrhuje zastavit bisání od užití od památkové ochrany, které již od r. 1980
- stále běží
- v r. 1993 provedeno ve spolupráci s církví provizorní zakrytí presbytáře pro
- účel činu zachráněnou nejodolnější částí stavby
- zachrazení jasně s církví o další etapy zachranných prací

1. Gotický, Postavený v na konci 14. stol. v souvislosti s tvrzeň


2. Loď barokní přestavba 1768
Přibělí klasicistní

3. V interiéru presbytáře zbyly středověké malířské výzdoby, portál, křtitnice

4. V roce 80 letech usilováno o demolici
Pam. Ústav tento záměr zachránil

5. 1993 - provizorní zakrytí presb.

Poslední mše v. 1955



Římskokatolická farnost

Kostelní 133

348 15 Planá

Naše zn.:
882/00/RK/RP
Věc:

Vaše zn.:

Vyřizuje :
Vítková

V Tachově:
5.10.2000

R O Z H O D N U T Í

Okresní úřad Tachov (referát kultury) podle ustanovení zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení pověřený ze zákona ČNR č.403/92 Sb. o okresních úřadech výkonem státní správy na úseku památkové péče posoudil podle §29 odst. d) zákona ČNR č.20/87 Sb. o státní památkové péči doplněného zákonem č.242/92 Sb. a vyhláškou MK ČR č.476/92 Sb. Vaši žádost o závazné stanovisko k provedení udržovacích a restaurátorských prací na presbytáři kostela Panny Marie v Otíně, r.č. památky 1834. Po posouzení na místě a vyjádření Památkového ústavu Plzeň č.j. 5835/2000 ze dne 20.9.2000

v y d á v á


ve smyslu §14 odst.1) a 3) zákona č.20/87 Sb. a §9 vyhlášky MK ČR č.66/88 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

Provedení udržovacích a restaurátorských prací v presbytáři výše uvedené stavby je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za předpokladu splnění následujících podmínek :

1. Bude prohlédnut stav bednění a provizorního překrytí lepenkou z předchozích let. Poškozená místa budou opravena tak, aby bylo zabráněno zatékání do objektu.
2. Okraje střechy budou opatřeny žlaby a okapními svody vyústěnými co nejdále od objektu.
3. Z hlediska zajištění malířské výzdoby budou v první řadě zajištěny veškeré odkryté nálezy malířské výzdoby či omítek v provedených sondách při restaurátorském průzkumu.
4. Následně budou odborně provedenou injektáží zpevněny partie omítek v plochách kleneb presbytáře, které jsou uvolněny a hrozí jejich opadání.

OKRESNÍ ÚŘAD TACHOV - kancelář přednosty
oddělení kultury
T.G.Masaryka 1326 - 347 13 Tachov - tel.:0184/3689
fax :0184/2268



Děkanský úřad
Kostelní 133
348 15 P l a n á

Naše zn.: 674/OK/93
Váš zn.:
Vyřizuje: Vitková
V Tachově: 30.11.1993
Věc:

ROZHODNUTÍ

Okresní úřad Tachov (kancelář přednosty/odd.kultury) podle ustanovení zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení pověřený ze zákona ČNR č.403/92 Sb. o okresních úřadech výkonem státní správy na úseku památkové péče posoudil podle §29 odst. d) zákona ČNR č.20/87 Sb. o státní památkové péči doplněného zákonem č.242/92 Sb. a vyhláškou MK ČR č.476/92 Sb. Vaši žádost ze dne 17.11.1993 o stanovisko k zabezpečovacím pracem na kostele P. Marie v Otíně, zapsaném ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod r.č. 1934. Po šetření na místě stavby a vyjádření Památkového ústavu Plzeň č.j. 4233/93 ze dne 3.8.1993

v y ř á d ě n í

ve smyslu §14 odst.1) zákona č.20/87 Sb. a §9 vyhlášky MK ČR č.66/88 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, toto

z á v a z n ě s t a n o v í s k o :

Souhlasíme s provedením zabezpečovacích prací k záchraně objektu při splnění těchto požadavků:

- Bude provedeno vyčištění okolí kostela od náletové zeleně a křovin, odstraněna zeleň ze zdiva a provedeno ošetření zamezující dalšímu růstu nežádoucí zeleně.

- Dále je nutno provést odstranění zbytků konstrukce krovů lodi a presbytáře, vyklizení a vyčištění vnitřního prostoru kostela. Při provádění prací nesmí dojít k poškození kamenné gotické křtitelnice, oltářní menzy, omítek v presbytáři s gotickými malbami a kamenného gotického portálu na jižní straně lodi kostela.

- Po odstranění zbytků zničených konstrukcí z klenby nad presbytářem bude provedeno jednoduché zastřešení včetně triumfálního oblouku.

- Po prověření stavu konstrukce věže bude provedena oprava a nové zakrytí nebo havarijní konstrukce sundána a věž provizorně zakryta obdobně jako u presbytáře.

Přílohy:

Kopie vyjádření PÚ v Plzni a rozhodnutí OkÚ v Tachově z roku 1993, která se dotýkají i věže kostela P. Marie v Otíně, která je v havarijním stavu.

**Co: RRR OkÚ Tachov
M. Válová
vlastní**



Otín

Prešovská ul. 7, 306 37 Plzeň

Biskupství plzeňské
Ing. Václav Maršík
nám. Republiky 35
Plzeň

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
5748 /2002

Vyřizuje/linka
Frühaufová

Plzeň dne
15.7. 2002

Věc: Otín, okr. Tachov – kostel P. Marie, havarijní stav střechy věže

Na základě dřívějšího jednání se zástupcem Římskokatolické farnosti a tehdejším vikariátním technikem doporučil Památkový ústav v Plzni již v roce 1993 ve vyjádření č.j. 4233/93 z 3. 8. 1993 společně připravit postupné zajištění kostela P. Marie v Otíně, který patří k významným památkám gotické architektury a poskytl v prostředků Havarijního střešního fondu MK ČR příspěvek na vybudování jednoduché střechy pro zakrytí presbytáře kostela. Zmíněná doporučení zůstávají v zásadě nadále v platnosti a byla rozšířena dalšími rozhodnutími výkonného orgánu státní památkové péče z pozdějšího období, která se týkala výsledků místních šetření, restaurátorského průzkumu interiéru kostela a opravy provizorního zastřešení presbytáře.

Domníváme se, že v případě kostela P. Marie v Otíně by mělo dojít v součinnosti s Vámi k projednání postupu přípravy zajištění a konzervace této stavby a její mimořádně hodnotné výzdoby tak, aby odpovídající dokumentace mohla být podkladem pro žádosti o finanční prostředky na záchranu kulturní památky. Jsme připraveni Vám poskytnout písemné doklady z našeho archivu, které se tohoto kostela dotýkají, včetně starší archivní fotodokumentace a další odbornou pomoc.

Zabezpečení střechy a krovu věže bylo součástí výše uvedeného vyjádření, na základě kterého bylo vydáno rozhodnutí OK OkÚ v Tachově k provedení zabezpečovacích prací směřujících k záchraně objektu.



Ing. Karel Drhovský
ředitel Státního památkového ústavu
v Plzni

VYPRAVENO

- 6 -10- 2000

1

Římskokatolická farnost

Kostelní 133

348 15 Planá

Naše zn.:
882/00/RK/RP
Věc:

Vaše zn.:

Vyřizuje :
Vítková

V Tachově:
5.10.2000

ROZHODNUTÍ

Okresní úřad Tachov (referát kultury) podle ustanovení zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení pověřený ze zákona ČNR č. 403/92 Sb. o okresních úřadech výkonem státní správy na úseku památkové péče posoudil podle §29 odst. d) zákona ČNR č. 20/87 Sb. o státní památkové péči doplněného zákonem č. 242/92 Sb. a vyhláškou MK ČR č. 476/92 Sb. Vaši žádost o závazné stanovisko k provedení udržovacích a restaurátorských prací na presbytáři kostela Panny Marie v Otíně, r.č. památky 1834. Po posouzení na místě a vyjádření Památkového ústavu Plzeň č.j. 5835/2000 ze dne 20.9.2000

v y d á v á

ve smyslu §14 odst.1) a 3) zákona č. 20/87 Sb. a §9 vyhlášky MK ČR č. 66/88 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

Provedení udržovacích a restaurátorských prací v presbytáři výše uvedené stavby je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za předpokladu splnění následujících podmínek :

1. Bude prohlédnut stav bednění a provizorního překrytí lepenkou z předchozích let. Poškozená místa budou opravena tak, aby bylo zabráněno zatékání do objektu.
2. Okraje střechy budou opatřeny žlaby a okapními svody vyústěnými co nejdále od objektu.
3. Z hlediska zajištění malířské výzdoby budou v první řadě zajištěny veškeré odkryté nálezy malířské výzdoby či omítek v provedených sondách při restaurátorském průzkumu.
4. Následně budou odborně provedenou injektáží zpevněny partie omítek v plochách kleneb presbytáře, které jsou uvolněny a hrozí jejich opadání.

5. Uvedené záchrané a zajišťovací práce na malbách musí provádět odborník-restaurátor, který je držitelem oprávnění MK ČR k restaurování nástěnných maleb. Průběh prací bude dokumentován v závěrečné restaurátorské zprávě.

6. Vzhledem ke skutečnosti, že část středověkých omítek se nalézá i na vnitřních stěnách zdiva lodi kostela, je nutno zajistit zakrytí koruny zdiva stěn lodi kostela alespoň tak, aby nedocházelo k zatékání srážkové vody do zdiva, k vyplavení ložné malty, erozi zdiva a dalším samovolným destrukcím. Za tímto účelem bude nutné průběh koruny zdiva kostela vyrovnat, poškozené partie dozdít a opatřit provizorní stříškou s dostatečným přesahem. K tomuto účelu je zapotřebí zpracovat jednoduchou dokumentaci, která bude sloužit jako podklad k podání žádosti o poskytnutí příspěvku z havarijního střešního fondu, o který je možno požádat u PÚ v Plzni.

O d ů v o d n ě n í

Kostel Panny Marie v Otíně je mimořádně významnou stavební památkou s uceleně dochovanými gotickými konstrukcemi i prvky včetně malířské výzdoby, jejíž rozsah v ploše stěn a klenby presbytáře ozřejmil restaurátorský průzkum, skutečněný zde v roce 1999.

Vzhledem k nutnosti záchrany a stabilizace vážně narušených konstrukcí je nezbytné provedení zajišťovacích prací, aby zůstala i nadále zachována fyzická podstata památky.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu kultury ČR prostřednictvím referátu kultury Okresního úřadu v Tachově.



Emilián Dekoj
Emilián Dekoj
ved.ref.kultury

Na vědomí: Památkový ústav Plzeň
Městský úřad v Plané - OVÚP
vlastní

Foto rozhodnutí nabylo právní moci

dne

25. 10. 2000



Městský úřad Tachov

č.j. 1135/04

Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Odbor školství a kultury

Římskokatolická farnost Otín
farní úřad Planá
Kostelní 133
348 15 Planá

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA TACHOV
658 /2004-ŮŠK/DP/Vit Mrázková/236 2004-06-08

Upozornění na stav náhrobních kamenů v kostele P. Marie v Otíně

Dne 14. 4. 2004 navštívil odbor školství a kultury MěÚ Tachov p. Václav Peroutka z Tachova a upozornil na stav náhrobních kamenů v kostele P. Marie v Otíně. Současně vznesl podezření na možnou krádež těchto kamenů. Následujícího dne, tj. 15. 4. 2004 jsme jako výkonný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. d) a g) zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů provedli ohledání na místě, při kterém jsme zjistili následující:

Náhrobní kámen uložený před vstupem do sakristie (v současné době v ruinách) je po svém obvodu uvolněn z podlahy, lze jej poměrně snadno vyzvednout a odvést.

Druhý náhrobní kámen byl v době naší návštěvy zahrnut zeminou a zčásti okolní trávou. Nachází se v lodi kostela před vstupem do presbytáře. V presbytáři se také nachází bez jakéhokoliv zajištění proti odcizení gotická křtitelnice.

Všechny tyto tři předměty jsou prohlášeny za kulturní památku jako součást vybavení kostela.

Vzhledem k tomu, že zmíněná zřícenina kostela je volně přístupná veřejnosti, hrozí bezprostřední nebezpečí ztráty, případně poškození památky. Povinností vlastníka nemovitosti, což je dle výpisu z katastru nemovitostí Vaše farnost, je chránit památku před jejím poškozením nebo odcizením.

Doporučujeme Vám, jako výkonný orgán státní památkové péče přijmout příslušná opatření k ochraně výše uvedených památkově chráněných předmětů - nejlépe zajistit převoz na vhodné bezpečné místo (§ 9 odst.1) citovaného zákona). Pokud se rozhodnete pro toto opatření, musíte si předem vyžádat souhlas od příslušného výkonného orgánu státní památkové péče.

Pro Vaši informaci sdělujeme, že jsme o nebezpečí krádeže informovali obvodní oddělení Policie ČR v Plané dne 15. 4. 2004 a současně je požádali o častější kontrolu objektu.

Žádáme Vás o písemné sdělení, jaká přijmete opatření k ochraně kulturní památky, jejíž součástí jsou náhrobní kameny a křtitelnice.

Mgr. Karla Poláková
vedoucí
odboru školství a kultury
MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor školství a kultury

TACHOV

① PSČ 347 01

Poláková

Na vědomí: Biskupství Plzeňské
NPÚ Plzeň
vlastní

Telefon:
374 70 5237
7.00-17.00

Fax:
374 705 226 00260231

IC: příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100

Úřední hodiny:
Po:

e-mail: helena.vitkova@tachov-mesto.cz

St: 7.00-17.00